
# Ejercicio 1.2.1 Soporte

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

## La figura muestra el plano de diseño de un soporte

- El plano está representado según el método del tercer diedro, siguiendo las normas ANSI, y está acotado en pulgadas
- √ Encima del puente central de la base hay un elemento cilíndrico de diámetro 2 ¾", y altura 1 ¼"
- ✓ Los cuatro taladros de 1/4" de la base son pasantes
- Los dos taladros de la aleta superior inclinada son pasantes y roscados, de tipo ANSI-INCH 3/8"-16




Estrategia
Ejecución
Conclusiones

### Tareas:

A Obtenga el modelo sólido del soporte

Parametrice el modelo sólido, haciendo que:

- √ La profundidad de la ranura superior sea siempre la mitad del espesor de la aleta
- ✓ La altura de los nervios sea siempre igual a 2/3 de la altura conjunta del puente de la base (que inicialmente mide1") más el elemento cilíndrico (que mide 1 ¼")
- √ Los redondeos de la parte inferior de la base tengan siempre la mitad de la profundidad de la base (que inicialmente mide 3")



#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

# Obtenga el modelo del soporte

Asegúrese de definir un árbol del modelo compatible con las variables a parametrizar:

- 1 Defina la profundidad de la ranura superior mediante una cota
- Defina los nervios como elementos característicos, y acote su altura
- Defina todos los redondeos de la parte inferior con la misma operación de redondeo (o utilice patrones o simetrías)

# 2 Parametrice las tres dimensiones que definen los elementos dependientes

Selecciones las cotas de las variables a parametrizar...


...y aplique las fórmulas correspondientes

Tarea
Estrategia
Ejecución
Conclusiones

### Obtenga el modelo del soporte:

- √ Dibuje el perfil de la base en el plano del alzado
- √ Extruya con la opción de Plano medio, y una longitud de 3"

√ Añada los redondeos de la parte inferior




√ Añada los redondeos del puente

Tarea
Estrategia
Ejecución

Conclusiones


√ Defina un datum al vuelo en la cara de arriba de la parte inferior de la base

✓ Dibuje un croquis auxiliar con la "plantilla" de los centros de los taladros



✓ Añada cuatro taladros de tipo ANSI Inch, lisos y de diámetro ¼"






√ Defina un datum al vuelo en la cara de arriba del puente de la base

 Dibuje una circunferencia centrada y tangente al borde

✓ Extruya 1 ¼", para obtener el cilindro central




Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

√ Dibuje el croquis del nervio en el alzado




 ✓ Obtenga el nervio mediante el correspondiente elemento característico





 ✓ Obtenga el otro nervio por simetría respecto al plano Lateral





**Ejecución**Conclusiones

√ Dibuje, en la cara superior del cilindro, un croquis auxiliar, que servirá después para indicar la anchura de la aleta

√ Dibuje en la vista lateral el perfil de la aleta

√ Extruya, por ambos lados, hasta los extremos del croquis auxiliar







**Ejecución** 

Conclusiones

✓ Añada los redondeos de la aleta



 √ Añada dos taladros roscados concéntricos con los redondeos



Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones

✓ Dibuje el perfil de la ranura en la vista lateral

<u>-</u>"∞


 ✓ Aplique una extrusión de *Plano medio*, para obtener la ranura



**Ejecución** 

Conclusiones

# Compruebe que ha evitado usar estrategias de modelado innecesariamente complejas




¡Podrían dificultar la parametrización!

**Ejecución** 

Conclusiones

Compruebe que ha etiquetado correctamente el árbol del modelo...

...para facilitar la parametrización




Ejecución

Conclusiones

Asigne nombres fáciles de identificar, a las cotas que corresponden

a las medidas a parametrizar:


√ Abra el editor de ecuaciones



- ✓ Cambie el nombre de los redondeos de la parte inferior de la base
- √ Cambie el nombre de la altura de los nervios —

¡Observe la dificultad de identificar las dimensiones, si no se renombran las operaciones y los croquis!

√ Cambie el nombre de la profundidad de la ranura superior




### **Ejecución**

Conclusiones



Alternativamente, visualice las cotas para cambiar los nombres de las que quiere parametrizar:



Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


### Parametrice las medidas indicadas

J Los redondeos de la parte inferior de la base debe tener la mitad de la profundidad de la base (que inicialmente mide 3")

✓ La altura de los nervios debe ser igual a 2/3 de la altura conjunta del puente de la base (que inicialmente mide1") más el elemento cilíndrico (que mide 1 ¼") —


√ La profundidad de la ranura superior debe ser la mitad del espesor de la aleta 

\_



**Ejecución** 

Conclusiones



Tarea
Estrategia
Ejecución
Conclusiones

- 1 Las pieza parametrizadas se modelan teniendo cuidado de que el modelo incluya a las variables a parametrizar como variables explícitas
- 2 La parametrización se define mediante el editor de ecuaciones

¡Cambiar los nombres por defecto de las operaciones de modelado y las cotas ayuda a parametrizar!

3 Las dependencias innecesarias, aumentan el peligro de errores derivados de la parametrización...

¡Modifique el valor inicial de los parámetros, para intentar provocar errores que ayuden a detectar posibles dependencias innecesarias!

...y lo mismo ocurre si no se parametrizan todas las variables que intervienen en las transformaciones

¡O posibles dependencias necesarias!