

# Ejercicio 5.2.1 Conexión en T

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

La figura muestra el conjunto de acoplamiento de tuberías en doble T para una instalación de laboratorio, por medio de una vista principal y una vista cortada

Para mostrar con mayor claridad el montaje, en la figura se ha girado el tubo en T superior hasta alinearlo con el inferior, pero **en el montaje real** el tubo superior debe estar girado 30° respecto al inferior (los ejes de los conductos principales de ambos ejes deben cruzarse a 30°)






#### Tareas:

- A Obtenga los modelos sólidos de las piezas, cuyos planos se facilitan
- B Obtenga el ensamblaje
- C Obtenga una animación del ensamblaje que muestre el proceso de montaje del conjunto

Estrategia
Ejecución
Conclusiones


## La tubería en T queda definida por el dibujo de diseño adjunto

Las cotas están dadas en pulgadas



El conector queda definido por el dibujo de diseño adjunto


√ Las cotas están dadas en pulgadas



Estrategia
Ejecución
Conclusiones


El semi-collarín de apriete queda definido por el dibujo de diseño adjunto

- √ Las cotas están dadas en pulgadas
- √ La leyenda "#10" significa agujero tipo ANSI Inch, number drill size #10
- √ La leyenda "THRU" significa pasante



La junta de sellado queda definida por el dibujo de diseño adjunto

Las cotas están dadas en pulgadas



Los tornillos y tuercas de apriete de los dos semianillos son ANSI Inch, Machine screw, size #10-24

#### **Estrategia**

Eiecución

Conclusiones

#### La estrategia consta de cuatro pasos:


Modele todas las piezas del acoplamiento en T


Asigne apariencias para simular los materiales de las piezas, a fin de que la simulación del montaje sea más realista

- 2 Obtenga el ensamblaje del acoplamiento en T
  - √ Defina un subensamblaje con los elementos de apriete:
    - J Junta de sellado
    - √ Semi-collarines
    - √ Tornillos y tuercas
  - √ Defina el ensamblaje principal
- 3 Obtenga una vista en explosión del acoplamiento en T
  - √ Mueva primero la última pieza que se debe ensamblar
  - √ Continúe moviendo el resto de piezas en sentido inverso al orden de ensamblaje
  - √ Al moverlas, cada pieza debe seguir un camino inverso al que seguiría durante el proceso de ensamblaje
  - √ Guarde la vista en explosión
- 4 Aplique una animación a la vista en explosión

### Obtenga el modelo de la tubería en T

 ✓ Obtenga el tubo horizontal por extrusión de plano medio y longitud 4"






√ Obtenga una brida por extrusión de 1/8"

√ Añada un taladro de 1/16"






Añada el resto de taladros mediante un patrón circular

Conclusiones


brida por simetría



√ Defina un plano datum paralelo a la planta y a una altura de 2 ½"

√ Obtenga la otra


- √ Obtenga el tubo vertical por extrusión desde el plano datum hasta el siguiente
- Obtenga el agujero del tubo vertical por extrusión desde el plano datum hasta el siguiente



Asigne una apariencia de aluminio fundido (molten aluminum)


### Obtenga el modelo del semi-collarín

√ Extruya (3/8" en plano medio) el arco principal dibujando su perfil en el plano del alzado



√ Obtenga la ranura interior por revolución

 Añada la primera brida extruyendo hasta igualar el espesor del arco principal




Complete la brida con el taladro de #10 v los redondeos de .15"

 Obtenga la otra brida por simetría (incluyendo taladro y redondeos)

- Añada ahora los redondeos del arco principal
- Asigne una apariencia de niquel cepillado (brushed nickel)


### Obtenga el modelo del conector

- Dibuje el perfil principal en el plano del alzado
- √ Obtenga el cuerpo por revolución
- Asigne una apariencia de bronce cepillado (brushed bronze)




### Obtenga el modelo de la junta de sellado

√ Dibuje el perfil principal en el plano del alzado



- Obtenga el cuerpo principal por revolución
- Asigne una apariencia de caucho mate (matte rubber)



### Ensamble el subconjunto de apriete

Introduzca la junta de sellado como pieza base, y colóquela alineando su origen con el del ensamblaje




Añada una restricción "cosmética" para que las bridas queden horizontales


Añada el semi-collarín superior,

encajando su ranura en la junta

Añada el otro semi-collarín por simetría

Añada un tornillo, encajándolo en su brida







Añada La tuerca, encajándola en el tornillo

Añada el otro tornillo y la otra tuerca por simetría

Ensamble el conjunto principal


√ Introduzca un tubo en T como pieza base, y colóquelo alineando su origen con el del ensamblaje







√ Añada el conector, encajado en el tubo vertical


✓ Añada el subconjunto, collarín, encajado en el tubo vertical, pero, temporalmente, desplazado hacia abajo




√ Añada el segundo tubo en T, encajado en el conector, y girado 30°










Conclusiones

#### Obtenga el ensamblaje en explosión del subconjunto

√ Seleccione Vista explosionada




Desplace las dos tuercas 50 mm hacia abajo

Haga una selección múltiple, manteniendo pulsada la tecla Ctrl




- √ Desplace el anillo inferior 25 mm hacia abajo
- √ Desplace el anillo superior 25 mm hacia arriba






Conclusiones

√ Guarde la explosión, y edite los nombres de los pasos, para que muestren el guion de la secuencia



#### Aplique una animación que muestre el proceso de montaje

- ✓ Abra y despliegue el Feature manager
- ✓ Pulse el botón derecho para obtener el menú de la vista en explosión
- √ Seleccione Contraer animación para obtener animación de montaje
- Utilice los controles de la animación para verla y/o guardarla







Conclusiones

### Obtenga el ensamblaje en explosión del conjunto principal


√ Seleccione Vista explosionada



Desplace el collarín20 mm hacia abajo

Para simular que primero se encaja en el tubo inferior, y luego se coloca en posición > x

Desplace el tubo en T superior,90 mm hacia arriba




Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

 Desplace el conector 60 mm hacia arriba

√ Desplace (de nuevo) el collarín 50 mm hacia arriba



 Guarde la explosión, y edite los nombres de los pasos, para que muestren el guion de la secuencia




Tarea Estrategia

Ejecución

Conclusiones

### Aplique una animación que muestre el proceso de montaje

- ✓ Abra y despliegue el *Feature manager*
- ✓ Pulse el botón derecho para obtener el menú de la vista en explosión
- √ Seleccione Contraer animación para obtener animación de montaje




 Utilice los controles de la animación para verla y/o guardarla



Conclusiones


Incluya la explosión del subensamblaje como un paso de explosión del ensamblaje principal, para ver todo el proceso en una única animación

√ Edite la explosión para añadir un desplazamiento lateral de 135 mm del collarín



- Seleccione la opción de *Reutilizar* explosión de subensamblaje para insertar la secuencia de explosión del subensamblaje, en el ensamblaje principal
- Seleccione Contraer explosión, y utilice los controles de la animación para verla y/o guardarla





- 1 La herramienta de ensamblaje en explosión de SolidWorks® permite crear animaciones que simulan el procedimiento de ensamblaje
- 2 Se requiere un cuidadosa elección del orden de montaje para simular el procedimiento de ensamblaje

¡Se pueden utilizar los subensamblajes para obtener una secuencia más realista!

3 La secuencia de la explosión también afecta al resultado