
Ejercicio 4.2.2 Cuchara

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

La tarea es modelar la cuchara del dibujo de diseño:





La cuchara está representada en el método del tercer diedro, y está acotada en pulgadas

Estrategia
Ejecución
Conclusiones



Durante el diseño conceptual, el diseñador debe evitar cambios bruscos de curvatura...





Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La metodología básica consta de cuatro pasos:

1 Descomponga el objeto en diferentes parches



- 2 Use las curvas apropiadas para construir los parches
- 3 Incremente el espesor de cada parche per separado

Se comprueba que se producen grietas debidas a discontinuidades en las fronteras entre los parches

- 3 Cosa todos los parches para obtener una superficie global
- 4 Incremente el espesor de la superficie global

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Generar tres parches y darles espesor por separado no funciona

No se pueden fusionar los tres sólidos resultantes, debido a pequeñas grietas en las zonas de contacto

Las grietas aparecen porque cada parche incrementa su espesor siguiendo una trayectoria propia, no coincidente con la trayectoria del parche vecino



¡Las grietas con visibles por las "vetas" de color que provocan!

Estrategia

Ejecución


Conclusiones



Otras variantes de modelado de parches sólidos pueden dar lugar a "despegues" o "penetraciones" entre parches

Los despegues y penetraciones sólo son visibles si se aumenta mucho el espesor

> ¡Pero, incluso con poco espesor, impiden fusionar los sólidos!



Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Las superficies con pocos parches (como la cuchara) se pueden modelar con un solo parche...

...cuyo contorno se recorta después

Para obtener el borde plano del cazo hace falta generar un parche auxiliar del cazo

Alternativamente, se puede obtener la *intersección* entre el parche y el plano del borde del cazo



Estrategia

Ejecución


Conclusiones



No se pueden utilizar recubrimientos...



...porque no tenemos definidas las secciones inicial y final




Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Dibuje el perfil principal



Estrategia

Ejecución

Conclusiones




Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje las tres secciones transversales




Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el parche del cazo




Tarea Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Recorte el parche con el plano de la boca del cazo




El plano es perpendicular al alzado y contiene a la línea auxiliar que marca el borde del cazo

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el parche del mango




Tarea Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el parche del cuello




Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje el croquis del contorno del mango y el cuello




Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Recorte las superficies con la proyección del croquis del contorno




Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Cosa los tres parches para generar una única superficie




Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada espesor a la superficie recortada




Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada los redondeos




Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe el resultado final



Tarea Estrategia Ejecución

Conclusiones

- 1 Los parches permiten descomponer la superficie en entidades que dan más control
- 2 Los parches se recortan después de definidos, para desacoplar el control de curvatura y el del contorno
- El paso de superficies a sólidos se complica si no se ha garantizado la continuidad entre los parches vecinos