3. I CONFIGURACIÓN DE DIBUJOS

Introducción

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Para configurar un dibujo hay que definir el formato, que consta de:

- √ Tamaño de la hoja de papel
- Complementos gráficos

En las hojas electrónicas, también es posible configurar el comportamiento que tendrá la hoja cuando se añadan contenidos

- El comportamiento se gestiona mediante plantillas, que conservan las asignaciones de las propiedades vinculadas a cada hoja de dibujo
- Además algunas propiedades se pueden gestionar en grupo, mediante el uso de capas

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas


Plantillas


Calidad

Conclusiones

Los tamaños de hoja están fijados por UNE-EN ISO 5457:2000, en base a los siguientes criterios:

- Las hojas empleadas en dibujo técnico son siempre rectangulares
- En función de la relación alto-ancho, se distinguen diferentes "series" de formatos
- ✓ En la serie principal de la norma UNE, la relación alto-ancho es √2
- √ El formato principal es el A0 (se lee "a cero") que tiene una superficie de 1 m²
- Cada formato de la serie principal se obtiene dividiendo en dos partes iguales el formato inmediatamente superior





Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

El criterio básico para elegir formato es "que el dibujo quepa"



¡Elija la hoja del menor tamaño que permita la claridad y la resolución deseadas!



La claridad está vinculada a las anotaciones

¡Todas las anotaciones deben caber y ser visibles!



La resolución está vinculada a la escala

¡Las vistas se deben poder ver y medir sin errores!



La mínima longitud medible en un dibujo (≈0,5 mm) debe corresponder con la longitud más pequeña que queramos que sea posible determinar con precisión

Por ejemplo, a escala 10/1 no podremos determinar longitudes menores que 5 mm

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Para elegir escala:

- √ La norma de "Escalas" (UNE-EN ISO 5455:1996) recomienda:
 - Dibujar a tamaño natural cuando sea factible
 - √ Alternativamente, utilizar escalas múltiplos y fracciones de 2, 5 y 10.

Para facilitar la conversión de medidas; con la consiguiente minimización de errores de ejecución e interpretación de los dibujos

- X Evite dos errores muy frecuentes:
 - Evite escalas no normalizadas, aunque permitan "ajustar" un dibujo al hueco disponible

Es incorrecto, porque se reducen los errores de apreciación, pero aumentan los errores de cálculo de escalas

No confunda el concepto de escala, y recuerde que la escala de un dibujo SIEMPRE, sin excepción, es la relación entre el dibujo y la realidad:

¡Nunca es la relación entre dos dibujos!

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones



No conviene forzar las escalas para emplear el mismo formato para todos los dibujos

Por el contrario, conviene utilizar la hoja apropiada para cada dibujo de un proyecto...

...y (si son de papel real) homogeneizarlos después usando la norma UNE 1027:1995 de "Plegado de planos"

Formato	Esquema de plegado	Plegado Iongitudinal	Plegado transversal
A1 594 × 841	105 2 1 5 4 3 562 210 190 190 Doblez intermedio	20 210	
A2 420 x 594	210 192 192	18 210	4
A3 297 × 420	125 105 190	20 210	-

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

En la mayoría de las aplicaciones CAD, las hojas de dibujo se crean mediante un editor específico


El procedimiento en SolidWorks® es como sigue:


 ✓ Abra un nuevo documento, seleccionando el tipo *Dibujo*



Dibujo

 Seleccione un tamaño de hoja personalizado, indicando las dimensiones de la hoja





Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas


Calidad

Conclusiones

El programa permite gestionar diferentes hojas dentro de un mismo documento, por lo que utiliza un árbol del dibujo para gestionarlas

 ✓ Puede utilizar el menú contextual para gestionar las diferentes hojas del árbol

Observe que la gestión de la hoja no solo incluye el tamaño, sino ciertas "propiedades"



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos


Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

UNE-EN ISO 5457:2000 especifica todos los elementos que complementan al formato:



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de línea

Capas

Plantillas


Calidad

Conclusiones


En la mayoría de las aplicaciones CAD, los complementos gráficos se crean mediante un editor específico

El procedimiento en SolidWorks® es como sigue:

√ En la pestaña Formato de hoja, active Editar formato de hoja.



√ Seleccione Borde automático en la pestaña Formato de hoja



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

√ Configure los parámetros del borde automático

☐ Dibujo1

▼ 🔙 Hoja1

Posición de tabla general1

Posición de tabla de taladros1


Posición de tabla de revisiones1 Resición de tabla de soldadura1 Posición de tabla de pliegue1

Bosición de tabla de punzones1

Borde1

Punto de posición de la lista de materiales1

R Posición de lista de cortes para pieza soldada1





Solo puede haber un borde por cada dibujo

Borde independiente

3.1 Configuración de dibujos / 12 © 2021 P. Company

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Según UNE-EN-ISO 7200:2004, los elementos de designación se agrupan en el bloque de títulos:


- Es un rectángulo de 180 mm de ancho (y la altura necesaria)
- √ Se coloca en la esquina inferior derecha del recuadro de la hoja

El bloque de títulos se divide en campos de datos

Área delimitada destinada a recibir una categoría específica de datos

Para incluir un campo de datos:

- Se delimita mediante un rectángulo
- Se emplaza en una zona del bloque de títulos
- 4 Se rotula el texto o símbolo correspondiente



¡El texto y los símbolos deben tener un tamaño apropiado para que se puedan leer!

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Según UNE-EN-ISO 7200:2004, el bloque de títulos de cualquier tipo de documento incluye al menos tres zonas obligatorias, que agrupan diferentes tipos de campos de datos:

- 2 Descriptivos
- Administrativos

No existe un criterio estricto de colocación de los campos de datos, pero la norma propone algún ejemplo:

Departamento responsable Referencia téc		Creado por Apro		Aproba	Aprobado por			
TECNOLOGÍA	Pedro Company	Pedro Company Pedro		Company	,			
Propietario legal	Tipo de documento	For	nato	Estado del documento				
EU 0		Dibujo de diseño	A.	3	Editado			
DEPAR	DEPARTAMENTO	Titulo, Titulo suplementario		Número de documento AB123 456-7		6-7		
UNIVERSITAT	NOLOGÍA	Obturador			Rev.	Fecha de edición	Idioma	Hoja
JAUME-I		Válvula de seguridad		A	2014-02-15	es	1/5	

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones



Los campos obligatorios en el bloque identificativo son:

El propietario legal Puede distinguir entre autor y propietario

El número de identificación

Si el documento está fraccionado, se debe identificar también el número de segmento/hoja

Un segmento es una porción fija de un documento, que comparte el número de identificación con otras porciones, pero se representa y registra de forma individual

Si el dibujo forma parte de un documento de planos de un proyecto, la norma UNE 157001-2014 establece que se debe identificar el proyecto al que pertenece cada dibujo

/ La fecha

Puede ser la fecha en la cual el documento se publica por primera vez, o la de la última edición, depende de que se priorice la trazabilidad del documento o su valor legal

El bloque administrativo incluye:

- √ La persona que lo ha creado
- √ La persona que lo ha aprobado

El bloque descriptivo incluye:

- / El título Describe el contenido del documento
- El título suplementario

Es opcional

Describe el funcionamiento, el montaje, el contexto, etc.

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

En los dibujos, es habitual incluir una cuarta zona para describir las características del contenido gráfico



Observaciones importantes sobre los campos de datos de definición de los dibujos:

- √ Si el sistema de representación es ortográfico, se indica con los símbolos y/o textos definidos en UNE-EN-ISO 5456-2:2000
- Indicar la escala habilita para tomar medidas del dibujo, mientras que indicar "Sin escala" impide que se tomen medidas
- Se puede indicar la unidad dimensional por defecto, debiendo añadirse las unidades de todas las dimensiones que no utilicen las unidades por defecto
- Si se dibujan diferentes objetos en una misma hoja, y se emplean diferentes métodos para ello, se pueden definir las características de las diferentes representaciones en cuadros leyenda separados del bloque de títulos

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad


Conclusiones

En la mayoría de las aplicaciones CAD, los bloques de títulos se crean mediante un editor específico

El procedimiento en SolidWorks® es como sigue:

√ En la pestaña Formato de hoja, active Campos de bloque de títulos.





 Alternativamente, utilice las herramientas de croquis para generar el bloque de títulos

Mientras esté activo el modo Editar formato de hoja

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones



Es importante recordar que hay dos modos de trabajo con las hojas:

| Editar formato de hoja

Sirve para modificar la propia hoja y su recuadro y cuadro de rotulación

Editar hoja

Sirve para editar los dibujos incluidos en la hoja

Funciona como un croquis, pero incluye herramientas específicas para crear el formato

Funcionan como "modos conmutados"

Cuando se desactiva uno se activa el otro y viceversa

¡Asegúrese de cerrar el modo editar formato de hoja cuando haya completado los cambios!

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Es ineficiente añadir el bloque de títulos y los complementos a cada hoja nueva...


...por lo que la alternativa es crear una hoja con complementos...

...y guardarla como formato para reutilizarla tantas veces como se necesite

De hecho hay formatos predefinidos, que se instalan con la aplicación

El procedimiento consiste en guardar utilizando el comando *Guardar formato de hoja*

Los formatos de hoja tienen la extensión .slddrt



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones




Las hojas con formatos predefinidos se almacenan en carpetas gestionadas por el programa

× Opciones de sistema - Ubicaciones de archivos Opciones de búsqueda Opciones de sistema Propiedades de documento Mostrar carpetas para Dibujos Editar todo Estilo de visualización Área ravada/Rellenar C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2018\lang\spanish\sheetformat Rendimiento Agregar... Colores Croquis 📘 | 🛂 📜 笋 🧨 🖚 | sheetformat Relaciones/Enganches Visualización Compartir Selección Rendimiento Ensamblaies Referencias externas Acceso rápido Ubicaciones de archivos ↑ Note that American Restablecer... ProgramData a - landscape.slddrt ✓ SOLIDWORKS a - portrait.slddrt a0 - din.slddrt SOLIDWORKS 2018 a0 - gost sh1.slddrt > Iang a0 - gost_sh2.slddrt a0 - iso.slddrt Costing templates a0 - jis.slddrt sheetformat 45 elementos

Pero los formatos de usuario es mejor guardarlos en una carpeta del propio usuario

Para no perderlos al actualizar la instalación



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Puede utilizar cualquier formato de hoja previo para un nuevo dibujo, buscándolo en el momento de comenzar un dibujo nuevo:



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos


Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones





Puede usar este procedimiento para:

- √ Adaptar dibujos ya existentes a otras normas de presentación
- √ Asignar un formato diferente a cada hoja de un dibujo de múltiples hojas

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Para definir diferentes *tipos de líneas*, las normas UNE-EN ISO 128-20:2002 e ISO 128-24:2014 utilizan tres variables semánticas:

- La talla, donde básicamente se debe distinguir entre:
 - √ Líneas gruesas para elementos principales
 - √ Líneas *finas* para elementos auxiliares

Entre una línea fina y una línea gruesa debe haber una diferencia de al menos dos grosores de la gama de anchuras normalizada (0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0.7; 1; 1,4; 2)

- La forma, vinculada a diferentes finalidades:
 - Líneas continuas para representar elementos vistos (aristas, contornos, representaciones esquemáticas de conexiones eléctricas, etc.)
 - √ Líneas de trazos para elementos ocultos
 - √ Líneas de trazo y doble punto para elementos complementarios
 - √ Líneas de trazo y punto para ejes
- √ La orientación -

Viene condicionada por la naturaleza geométrica de la representación, salvo la orientación de la línea fina a mano alzada que debe ser irregular

El color no está recomendado ...

...pero puede usarse como variable de separación

La norma UNE-EN ISO 128-20:2002 codifica las formas por números (01 continua, 02 trazos, etc.) y añade el grosor:

Línea ISO 128-20 01x0,35

Si se usa color, se debe indicar el significado mediante una leyenda

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones




Para acceder al gestor de tipos de línea, es probable que tenga que cambiar la lista de menús mostrados por la aplicación:


✓ Active el comandoPersonalizar

 Marque los menús que desea visualizar

> Desmarque los que desea dejar de visualizar



 Arrastre para colocar los menús en la posición deseada



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones



La barra de herramientas *Formato de línea* funciona en dos modos:



Si algún elemento gráfico está seleccionado, los cambios de formato afectan solo a lo seleccionado



La nueva configuración de línea solo a los elementos actualmente seleccionados

Si cambia el formato de línea sin tener nada seleccionado, el cambio se comporta como configuración del sistema

La nueva configuración de línea tiene efecto sobre todos los documentos que se abran en el ordenador

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones



¡Suele haber discrepancias entre los grosores de línea de los documentos obtenidos con aplicaciones CAD, y los que finalmente se imprimen!

Hay dos alternativas para evitar el problema:

Modificar los grosores en el documento original




Modificar la configuración de la impresora

Por ejemplo, cambiando los grosores por defecto de la líneas de los dibujos de SolidWorks ®...

Propiedades de documento - Grosor de línea Q Opciones de búsqueda Opciones de sistema Propiedades de documento Estándar de dibujo Configuración de impresión del grosor de línea - Anotaciones Edite el grosor predeterminado de las líneas impresas para cada tamaño. Estos - Bordes Delgada: 0.18mm Líneas constructivas/Centr DimXpert Normal: 0.25mm - Tablas Gruesa: 0.35mm - Vistas ... Intersecciones virtuales Gruesa(2) 0.5mm Documentación Gruesa(3) 0.7mm Hojas de dibujo Reiilla/Enganche Unidades Euente de línea Estilo de línea Restablecer Calidad de imagen Chapa metálica Piezas soldadas Aceptar Ayuda

...y cambiando el formato de línea asignado a cada tipo de línea



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos


Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones





Tenga en cuenta que los resultados pueden tener mala calidad en pantalla, porque el visor de documentos pdf puede estar configurado para baja resolución

¡Asegúrese de visualizarlo a un tamaño 100%, y active Ver->Mostrar/Ocultar->Reglas y cuadrículas->Grosores de línea!

Capas

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

En dibujos complejos es conveniente agrupar los elementos de dibujo (líneas, notas, etc.) para gestionarlos conjuntamente

Existen diferentes estrategias y herramientas de agrupamiento, apropiadas para diferentes situaciones

Los niveles o capas son agrupamientos de figuras encaminados a:

 Controlar la asignación de atributos a líneas

Los componentes de una misma capa heredan sus atributos de color y tipo de línea

√ Controlar la visualización de líneas

Se puede modificar la visibilidad de las capas

- Aplicar transformaciones conjuntas a grupos de líneas
- Generar documentos con información filtrada

En proyectos complejos es habitual organizar los dibujos por capas, introduciendo en cada capa solo la información relacionada con cada tarea



Más detalles sobre agrupamientos en 3.1.1

Capas

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Los editores de capas permiten crearlas y asignarles propiedades



Las configuraciones personalizadas de capas se guardan tanto en los formatos como en las plantillas

Las principales recomendaciones para definir capas son:

- Es conveniente generar las capas como parte del proceso de configuración del formato de dibujo
- Debe decidirse si las capas se van a usar para heredar atributos ("por tipos de líneas") o para organizar contenidos ("por tareas que representan")
- Deben asignarse nombres claros y descriptivos a todas las capas

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad


Conclusiones

Al iniciar un nuevo dibujo, el programa asigna valores por defecto a los parámetros que controlan el comportamiento del dibujo



y los dibujos

Los valores por defecto se cargan desde una plantilla



3.1 Configuración de dibujos / 30 © 2021 P. Company

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas


Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Los valores de la plantilla se asignan a las *Propiedades de documento*



Por tanto, definir una plantilla propia es la forma de reasignan las *Propiedades de documento*

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Los aspectos más básicos de materialización de los contenidos de los dibujos que se pueden configurar en la plantilla son:

- Tipos y aplicaciones de la líneas
- 2 Escritura


La norma de referencia de "Escritura" (UNE-EN-ISO 3098-1:2015) especifica el modo en el que debe ejecutarse la escritura de cualquier texto que deba incluirse en un dibujo técnico

Los objetivos principales de esta norma son:

- √ Que la escritura sea claramente legible
- ✓ Que el dibujo pueda ser *reproducido* por cualquier medio sin que el texto pierda calidad en el proceso

Configure los parámetros de *Anotaciones* de SolidWorks para que cumplan la norma aplicable a cada dibujo

La fuente ISOCPEUR de Windows® se adapta a las especificaciones de la norma UNE-EN-ISO 3098-5:1998



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas


Calidad

Conclusiones


Cuando haya completado la configuración de todos los parámetros, guarde la plantilla (con formato de plantilla *.drwdot)

√ Selectione

Guardar como



- Seleccione tipoPlantillas de dibujo
- ✓ Seleccione la carpeta de las plantillas de SolidWorks



¡Si, opcionalmente, añade un formato de hoja al dibujo, se guardará formando parte de la plantilla!

¡En ese caso, al iniciar un dibujo nuevo, no se activará automáticamente la opción de seleccionar formato

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas


Plantillas

Calidad

Conclusiones



Las plantillas se guardan en las carpetas gestionadas por el sistema



Si se guardan en otra carpeta, no aparecen en la lista de plantillas seleccionables al crear un dibujo nuevo

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas


Calidad

Conclusiones




Alternativamente, puede guardar la configuración de la plantilla como un dibujo "vacío" (*.SLDDRW)





Para crear un dibujo nuevo, abra el dibujo vacío que actúa como plantilla y (antes de añadir contenidos), guárdelo con el nombre del nuevo dibujo



Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones

Los tres métodos para controlar el formato y los parámetros de un dibujo nuevo tienen diferentes ventajas e inconvenientes:

	Dibujo vacío	Formato	Plantilla	
Incluye formato	Opción	√	Opción	
Actualiza parámetros del documento (1)	Opción	X ⁽²⁾	✓	
Incluye capas	^	V	V	
Incluye vistas predefinidas	X	X	V	
Puede contener múltiples hojas	✓	X	J	
Puede compartirse	X	√	✓	
	Para homogeneizar fácilmente pocos dibujos de pocos usuarios	Para tener control independiente del formato	Para tener control centralizado de la configuración	

- (1) Los parámetros del sistema no se actualizan en ninguno de los tres casos
- (2) Las capas sí que se conservan

Plantillas

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Conclusiones



Para copiar y reutilizar la configuración de parámetros del sistema existe un procedimiento independiente:





Calidad

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

Los dibujos de ingeniería son documentos técnicos que sirven para comunicar información de modo preciso y no ambiguo

Para ello, los dibujos deben cumplir criterios de calidad, que atañen tanto al continente como al contenido

Los criterios de calidad que atañen al continente se centran en la configuración de las hojas de dibujo y sus complementos:

- √ La hoja debe ser válida
- √ La hoja debe ser clara

Ahora vamos a ver algunas buenas prácticas que ayudan a asegurar la calidad de la hoja de un dibujo de ingeniería

Calidad: válido

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

Los dibujos CAD son válidos si...


pueden ser encontrados

pueden ser abiertos

pueden ser usados con seguridad

Recomendaciones:

- √ Salve sus dibujos
- √ Configure la aplicación CAD para que avise si el usuario sale sin guardar
- √ Fíjese en la estructura de carpetas cuando salve ficheros
- √ Compruebe que el nombre del fichero describe su contenido





¡Los ficheros vinculados (las "referencias") también deben guardarse y recuperarse!

Recomendaciones:

√ Para diseño simples, la mejor solución es colocar todos los ficheros del proyecto (modelos y dibujo) en la misma carpeta

> En ese caso, la aplicación buscará los ficheros de los modelos localmente (dentro de la carpeta que contiene al fichero del dibujo)

 En general, use Empaquetar Dependencias para garantizar que todos los modelos vinculados están disponibles localmente

Calidad: válido

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

Los dibujos CAD son válidos si...

pueden ser encontrados

pueden ser abiertos

pueden serusados conseguridad

Abrir los dibujos implica:

Se puede abrir el dibujo con la aplicación propia

Recomendaciones:

- √ Preste atención a los tipos cuando salve ficheros
- √ Nunca manipule (copiar, renombrar etc.) ficheros que están en uso
- √ Preferiblemente, gestiones los ficheros a través de la aplicación CAD
- El dibujo es compatible con la aplicación CAD del receptor

Recomendaciones:

- Compruebe que el fichero no esté bloqueado (modo solo lectura, etc.).
- Use importar/exportar para salvar los modelos y sus dibujos en formatos compatibles
- Asegúrese de que el emisor y el receptor usan aplicaciones CAD compatibles (incluyendo las versiones)

© 2021 P. Company

Calidad: válido

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

Los dibujos CAD son válidos si...

pueden ser encontrados

pueden ser abiertos

pueden serusados conseguridad

Usar los dibujos implica:

El dibujo está libre de errores

Recomendaciones:

- √ Nunca salve dibujos con errores
- Corrija los errores, o revierta el dibujo a un estado anterior libre de errores

El fichero se abre en estado neutro

Recomendación:

√ No cierre ficheros mientras tienen operaciones en progreso

Calidad: claro

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro


Rúbricas


Conclusiones

Los dibujos CAD son documentos compartidos por diferentes agentes durante el proceso de diseño

Para evitar errores de comunicación deben estar bien presentados:

- El formato de hoja debe ser correcto
 - El tamaño de la hoja de dibujo debe ser estándar,
 y apropiado al tamaño del contenido
 - El recuadro y el bloque de títulos deben cumplir normas





Calidad: claro

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido


Claro

Rúbricas

Conclusiones

2 El documento del dibujo debe estar bien identificado:

- Los datos identificativos (la identificación del documento, su propietario y la fecha) deben estar bien identificados
- También deben estar los datos administrativos (la identificación del autor) y los descriptivos (el título del contenido)



Por último, deben estar los datos de las representaciones gráficas (sistemas de representación, escalas y unidades dimensionales)

	Unidad dimensional mm	Escala	1:1	Método de representación

Calidad: rúbrica

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

Los criterios de validez pueden comprobarse mediante una rúbrica de evaluación

#	Criterio				
D1	El dibujo es válido				
D1.1	Tanto el fichero del dibujo como sus ficheros vinculados, pueden ser encontrados				
D1.1a	El fichero del dibujo tiene el contenido y nombre esperados, y está en la ubicación esperada				
D1.1b	El/los modelos o ensamblajes vinculados al dibujo son accesibles				
D1.2	El fichero del dibujo puede ser abierto				
D1.2a	El fichero del dibujo puede ser re-abierto después de cerrar la sesión actual (incluso en otro ordenador)				
D1.2b	El fichero del dibujo es compatible con el CAD del receptor				
D1.3	El fichero del dibujo puede ser usado				
D1.3a	El árbol del dibujo está libre de mensajes de error				
D1.3b	El fichero del dibujo está libre de operaciones en progreso al abrirlo				

Calidad: rúbrica

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas

Calidad

Válido

Claro

Rúbricas

Conclusiones

Los criterios descritos hasta aquí para obtener un dibujo es claro pueden comprobarse mediante una rúbrica de evaluación

#	Criterio	
D5	El dibujo es claro	
D5.1	El formato de hoja es correcto	
D5.1a	El tamaño de la hoja de dibujo es estándar y es apropiado para el dibujo	
D5.1b	La hoja contiene recuadro y bloque de títulos, que cumplen normas	
D5.2	El documento del dibujo está bien identificado	
D5.2a	El bloque de títulos incluye los datos identificativos (la identificación del documento, su propietario y la fecha)	
D5.2b	El bloque de títulos incluye los datos administrativos (la identificación del autor) y los descriptivos (el título del contenido)	
D5.2c	El bloque de títulos incluye los datos de las representaciones gráficas (sistemas de representación, escalas y unidades dimensionales)	

En las lecciones 3.2, 3.4 y 3.5 se explican los criterios específicos para obtener un dibujo bien presentado de pieza, ensamblaje o esquema

Conclusiones

Introducción

Hoja

Complementos

Formatos

Tipos de líneas

Capas

Plantillas


Calidad

Conclusiones

- 1 Los dibujos se organizan por hojas
- 2 Las hojas se complementan con formatos
 - √ Las aplicaciones CAD se instalan con un conjunto de formatos por defecto
 - √ El usuario puede crear nuevos formatos, guardarlos y reutilizarlos posteriormente
- 3 Las plantillas incluyen el formato de las hojas y ciertos parámetros que controlan el comportamiento de las aplicaciones CAD mientras gestionan los dibujos
- 4 La configuración de los dibujos es un proceso asistido (no automático), que requiere que el usuario se preocupe por garantizar su calidad:
 - Se debe comprobar la validez de los dibujos, vinculándolos a su contenido y evitando que contengan errores
 - Se debe prestar atención a la selección del formato y a la cumplimentación de los datos identificativos del documento


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para la configuración de dibujos!

¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!







Capítulo 10: Dibujo



Chapter 24: Automating drawings: The basics

© 2021 P. Company








Capítulo 4: Modeling Fundamentals


Capítulo 6: Solid Modeling


II disegno 2D

© 2021 P. Company

- UNE-EN ISO 5457:2000. Documentación técnica de producto. Formatos y presentación de los elementos gráficos de las hojas de dibujo
- UNE-EN-ISO 7200:2004. Documentación técnica de productos.
 Campos de datos en bloques de títulos y en cabeceras de documentos
- √ UNE-EN ISO 5455:1996. Dibujos Técnicos. Escalas
- √ UNE 1027:1995. Dibujos técnicos. Plegado de planos.
- √ ISO 128-24:2014. Dibujos Técnicos. Principios generales de representación. Líneas en dibujos de ingeniería mecánica







Capítulo 1.
Principios generales de representación

Tema 3. Normalización y croquis

1.2.5 Organización e identificación de los dibujos