Ejercicio 3.4.4 Dibujos de polea de aparato de gimnasio


Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones


La figura muestra diferentes vistas del ensamblaje de una polea de un aparato de gimnasio





Las piezas no comerciales son como sigue:

Pieza 1




Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Pieza 2



Pieza 3




Tarea


Estrategia

Pieza 4

Ejecución

Conclusiones





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las piezas estándar son:

- √ Cuatro tornillos de cabeza hexagonal hueca ISO 4762 M3 x 8 8
- √ Un rodamiento radial de bolas, ISO 15 RBB, de tamaño 2025, y con 14 bolas
- √ Dos arandelas simples, tipo anillo de apoyo, DIN 988 de tamaño 25x35 mm
- √ Un anillo de retención externo, tipo arandela de seguridad DIN 66799, de 19 mm de diámetro de ranura

Tareas:

- A Obtenga los modelos de las piezas no comerciales
- B Obtenga el ensamblaje de la polea
- C Obtenga los dibujos de diseño de las piezas no comerciales
- D Obtenga los dibujos de ensamblaje

© 2021 P. Company C. González Ejercicio 3.4.4 / 5

Estrategia

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- Modele cada una de las cuatro piezas no comerciales
- 2 Analice el funcionamiento y montaje del mecanismo para asignarle nombres apropiados a las piezas

Modificar los nombres después de ensamblar es complicado

- [→] Analice el ensamblaje para:
 - √ Descubrir los sub-ensambles funcionales
 - Deducir la secuencia lógica de ensamblaje
- 4 Ensamble primero los subconjuntos...
 - ...para ensamblar después el conjunto principal
- 5 Extraiga los dibujos de las piezas, a partir de su modelos sólidos
- © Extraiga los dibujos de los ensamblajes y subensamblajes

Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Obtenga el modelo sólido de la pieza 1:


 Obtenga el cuerpo de revolución a partir de un perfil dibujado en la vista lateral



√ Añada el chaflán



√ Añada la ranura



Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Obtenga el modelo sólido de la pieza 2:

 Obtenga el soporte en L por extrusión simétrica a partir de un perfil dibujado en el alzado o la vista lateral

Redondee los bordes superiores

√ Redondee los bordes inferiores





Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 ✓ Use el comando taladro para añadir el agujero para el bulón






 ✓ Dibuje un croquis con la plantilla de los taladros, sobre la cara superior de la base del soporte en L



 √ Añada los taladros de la base





Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Obtenga el modelo sólido de la pieza 3:


 Aplique una revolución a un perfil dibujado en el plano del alzado


 Vacíe un agujero con un corte extruido dibujado en el plano del alzado

- Añada redondeos a las esquinas del agujero
- Obtenga el resto de agujeros mediante un patrón circular









Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Obtenga el modelo sólido de la pieza 4:


 Obtenga la placa angulada por extrusión de plano medio, a partir del perfil dibujado en el alzado o la vista lateral






 Añada el saliente por extrusión a partir del perfil dibujado en el alzado


Previamente deberá haber enrasado el lado horizontal de la placa con el alzado





Redondee las esquinas de la placa

Esta operación se puede hacer antes del saliente



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


 Añada los taladros del saliente

El patrón de colocación se dibuja mientras se insertan los taladros

 Dibuje un patrón para los taladros en la cara inferior del tramo inclinado de la placa

> El patrón se dibuja en la cara inferior, porque los agujeros deben quedar centrados respecto a dicha cara

 ✓ Use el comando taladro para añadir los taladros del tramo inclinado



© 2021 P. Company C. González Ejercicio 3.4.4 / 12

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


El funcionamiento se deduce analizando el conjunto:

Como indica su nombre, el conjunto es una polea, luego los soportes deben ser fijos, y la *rueda* de la polea debe poder girar libremente

Para facilitar el deslizamiento del cable que pasa por su garganta

- Para reducir la fricción de la rodadura, se encaja el anillo exterior de un rodamiento en el cubo de la rueda
- ✓ A su vez, el anillo interior del rodamiento se encaja en un *bulón* para sujetarlo a los soportes
- El bulón se inmoviliza con una arandela elástica encajada en su ranura

En consecuencia, se pueden dar nombres apropiados a las piezas:



Pieza 1 -> Bulón

Pieza 2 -> Soporte en L

Pieza 4 -> Base

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Analizando el conjunto se observan dos sub-ensamblajes funcionales:

1 El brazo de anclaje

Formada por:


Base

Soportes en L

Tornillos de fijación

Es el miembro fijo
que se ancla al
aparato de gimnasio

2 La rueda con el rodamiento



Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Analizando el conjunto se descubre la secuencia de montaje del aparato completo:

- Coloque el brazo de anclaje
- Coloque la rueda con rodamiento en una posición provisional
- 3 Coloque las arandelas en una posición provisional
- 4 Añada el bulón para fijar la rueda y las arandelas en su posición final
- Añada la arandela elástica para fijar el bulón en su posición





Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Analizando el sub-conjunto brazo de anclaje se observa que las condiciones de emparejamiento apropiadas son:

- √ La base es la primera pieza, y debe alinear su origen con el del sub-ensamblaje
- Un soporte en L debe colocarse apoyado en la cara inclinada inferior de la base
- Los agujeros para los tornillos deben colocarse concéntricos
- La caña de un tornillo debe colocarse concéntrica con un agujero
- ✓ La cabeza del tornillo debe apoyarse en la cara superior del lado corto del soporte en L
- Otro tornillo debe colocarse por simetría respecto al plano de simetría del soporte en L
- √ Otro soporte en L, con sus dos tornillos, debe colocarse simétrico respecto al plano de simetría de la base





El proceso se detalla a continuación

Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Comience el sub-ensamblaje del brazo de anclaje añadiendo la base:

√ Inserte la base


√ Déjela flotante



 ✓ Alinee el origen de la base con el origen del ensamblaje

Mediante *alinear ejes* quedan completamente alineados ambos sistemas de referencia





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Ensamble un soporte en L:

√ Inserte el soporte en L

 Empareje la cara inferior del soporte con la cara inclinada de la base

 Empareje los agujeros haciéndolos concéntricos

> Para obtener un montaje más realista, debería colocar el soporte con ayuda de los tornillos, no antes que éstos



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Ensamble un tornillo:

Seleccione en el Toolbox un tornillo de cabeza hexagonal interna ISO 4762 M3 x 8 – 8



Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 Empareje la caña del tornillo con el agujero

Emparejando la caña con los agujeros de ambas piezas se consigue alinear dichas piezas



 Empareje base de la cabeza del tornillo con la cara interna del ala corta del soporte en L



Tarea


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Coloque el otro tornillo por simetría:


 ✓ Utilice el plano lateral del soporte en L para aplicar la simetría del tornillo





Coloque el otro soporte en L (con sus tornillos) por simetría:

 Use el plano de simetría de la base para colocar una copia simétrica del soporte en L, conjuntamente con sus dos tornillos



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Compruebe que la secuencia de ensamblaje obtenida es correcta...

...y re-etiquete y agrupe los emparejamientos para asegurarse de que quedan bien organizados e identificados

- 🏟 彦 Brazo de anclaje (Predeterminado<Estado de visualización-1>)
 - Sensores
 - Anotaciones

 - [Planta
 - Vista lateral
 - **1**→ Origen
- 😘 🎓 Base<1>
- 🕨 🧐 🎓 Soporte en L<1>
- ▶
 ¶ price (-) socket head cap screw_iso <1>
- In Emparejamientos
 - ✓ Alinear orígenes (Base<1>,Origen)
 - ▼ 🛅 Soporte en L
 - ✓ Sobre la cara (Base<1>,Soporte en L<1>)
 - O Agujero 1 concéntrico (Base<1>,Soporte en L<1>)
 - Agujero 2 concéntrico (Base < 1>,Soporte en L < 1>)
 - ▼ Tornillo
 - O Rosca concéntrica (Base<1>,socket head cap screw_iso<1>)
- ▶ ☐ Tornillo simético
- ▶ Soporte en L simétrico con tornillos

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Aplique los emparejamientos apropiados para ensamblar el sub-ensamblaje rueda con rodamiento:

- ✓ La rueda es la primera pieza,
 y debe alinear su origen con
 el del sub-ensamblaje
- ✓ El rodamiento debe tomarse de la librería Toolbox
- La superficie exterior del anillo exterior del rodamiento debe encajar en el hueco cilíndrico del cubo de la rueda

Alternativamente, puede hacer coincidentes los planos de simetría

- √ Las caras laterales deben enrasarse
- Re-etiquete y agrupe las condiciones de emparejamiento para asegurarse de que quedan bien organizadas e identificadas





Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

Comience el ensamblaje principal añadiendo el sub-ensamblaje brazo de anclaje:


- ✓ Inserte el brazo de anclaje
- √ Déjelo flotante
- Alinee el origen del brazo de anclaje con el origen del ensamblaje

Mediante *alinear ejes* quedan completamente alineados ambos sistemas de referencia





 Modifique las propiedades del sub-ensamblaje, para solucionarlo como flexible



¡Este paso no es importante en este caso, porque el sub-ensamblaje no tiene piezas móviles, pero es una buena recomendación general!

© 2021 P. Company C. González Ejercicio 3.4.4 / 24

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Añada el sub-ensamblaje rueda con rodamiento:

- √ Inserte la rueda con rodamiento
- √ Solucione el sub-conjunto como flexible



 √ Añada un alineamiento cosmético (provisional) entre el plano de simetría de la rueda y el del brazo de anclaje



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada una arandela y su simétrica:


- √ Tome la arandela de la librería Toolbox
- Haga concéntrico el agujero de la arandela con el del soporte en L
- Apoye el lateral de la arandela sobre la cara exterior del ala larga del soporte en L

Alternativamente, puede añadir provisionalmente las arandelas a los costados de la rueda con rodamiento, para luego colocarlas todas mediante el bulón

 Añada una arandela simétrica respecto al plano de simetría del brazo de soporte







Se ha ocultado la rueda, para facilitar la visualización de la arandela

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada el bulón:


- ✓ Inserte el bulón
- Haga el bulón concéntrico con el agujero del soporte en L
- Apoye la cabeza del bulón en la cara exterior del ala larga del soporte en L

 Haga concéntrico con el bulón el agujero del anillo interior del rodamiento

Convirtiendo así la colocación provisional del sub-ensamblaje rueda con rodamiento en definitiva

 Haga concéntrico el agujero de la arandela con el bulón

Convirtiendo así la colocación provisional de la arandela en definitiva



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada la arandela elástica:

 ✓ Tome la arandela elástica de la librería Toolbox

√ Apoye la cara

lateral de la


arandela sobre la

cara lateral de la

ranura del bulón.

Diámetro de ranura: Límites del eje: 20 - 31 Anchura de ranura (ref.): 1.8 Grosor de anillo: 1.75 Comentario: Nombre de la configuración: Lock washer DIN 6799 - 19 Designación: Lock washer DIN 6799 - 19 Nombre de pieza: Lock Washer For Shafts (Retaining Wash Especificación: Estándar: DIN 6799

 ✓ Haga concéntrico el hueco cilíndrico de la arandela con el fondo cilíndrico de la ranura del bulón



© 2021 P. Company C. González Ejercicio 3.4.4 / 28


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Inspeccione el árbol de ensamblaje para comprobar que la secuencia de ensamblaje replica una secuencia real de montaje




Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Simule movimientos para comprobar que lo único que se mueve es el subconjunto rueda con rodamiento (aparte de la rotación libre de tornillos y arandelas)



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Defina el dibujo de diseño del bulón, replicando el dibujo de diseño dado para definir la pieza:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1

La pieza cabe a escala 2:1

√ Edite el bloque de títulos





 Añada una vista que muestre el eje de revolución

> Dada la orientación del modelo, deberá elegir el perfil izquierdo

 ✓ Importe las cotas del modelo







Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Defina el dibujo de diseño del soporte en L, replicando el dibujo de diseño dado para definir la pieza:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1


La pieza cabe a escala 1:1


√ Edite el bloque de títulos



 Añada una vista que muestre la parte larga de frente

> Dada la orientación del modelo, deberá elegir el alzado posterior





Tarea

Estrategia


Ejecución


Conclusiones

 Obtenga la planta como vista proyectada del alzado



 ✓ Oculte las aristas tangentes en todas las vistas






Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

 Obtenga el perfil con un corte que muestre los dos tipos de agujeros



Aproveche la vista del agujero en la planta para indicar el salto que debe tener el escalón de la traza de corte




Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 Añada las cotas, por extracción de las cotas del modelo



Modifique manualmente las etiquetas de profundidad de los taladros





© 2021 P. Company C. González Ejercicio 3.4.4 / 35

Tarea

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Defina el dibujo de diseño de la rueda, replicando el dibujo de diseño dado para definir la pieza:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1

La pieza cabe a escala 1:1


√ Edite el bloque de títulos



 Añada una vista que muestre el disco

Se utilizará como vista de perfil

Es necesaria para indicar el corte del alzado



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Obtenga el alzado como una vista en semicorte

Vista proyectada



Se pueden

Se pueden

Anotaciones


ocultar la línea de corte

√ Añada las líneas de ejes

 √ Añada las cotas, extraídas del modelo 3D

> Se pueden obtener automáticamente, por extracción, si el modelo 3D está bien acotado

Modifique las opciones de acotación, para asegurarse de que las cotas respetan la normativa ISO



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

No es trivial seleccionar las vistas apropiadas para representar la rueda de la polea:

Una rueda, por ser una pieza de revolución, se representa por medio de un semicorte, que muestra su sección y constituye su vista principal


Pero, para indicar el corte, se necesita un perfil

Preferentemente, el semicorte debe mostrar uno de los agujeros que aligeran la parte central ¡Gire la rueda 45° o utilice un corte alineado!

¡Para prevenir éste problema, el modelo se ha creado con los brazos girados 45°!

√ Dado que la rueda tiene agujeros para aligerar la parte central, también se necesita una vista de perfil, para ver el contorno de los agujeros y su colocación

> Por tanto, el perfil usado para indicar el corte, debe quedar visible en el dibujo final





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Defina el dibujo de diseño de la base, replicando el dibujo de diseño dado para definir la pieza:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1


La pieza cabe a escala 1:2


√ Edite el bloque de títulos



 Extraiga primero el perfil izquierdo, para poder obtener luego el alzado cortado

> Dada la orientación del modelo, deberá elegir el alzado como perfil





Tarea


Estrategia


Ejecución


Conclusiones

√ Obtenga el alzado cortado


Utilice un corte escalonado, para mostrar los dos tipos de agujeros








 Obtenga la planta, como vista proyectada del alzado



Dibuje un spline, y utilícelo para recortar la parte derecha de la planta

Se debe recortar porque está en escorzo, dado que corresponde al tramo inclinado





Tarea


Estrategia

Ejecución


Conclusiones

 Obtenga una vista particular que muestre los redondeos de la parte inclinada, y la posición de los taladros






 Dibuje un spline, y utilícelo para recortar la vista particular



vista



Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

√ Añada los ejes auxiliares





 √ Añada las cotas extraídas del modelo





VISTA C

A-A

A

A

A

A


A

A

A

√ Reorganice las cotas

Mantenga pulsada la tecla Mayúsculas mientras arrastra las cotas que quiera trasladar a otra vista



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


✓ Añada manualmente, las cotas restantes:


- Modifique la visualización del modelo, para mostrar el croquis usado como plantilla de taladros
- Extraiga las cotas vinculadas al croquis

Alternativamente, visualice las cotas del croquis

 Añada manualmente las cotas que indican posición simétrica de los taladros

Cambie las cifras de cota por el símbolo "="







Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones





Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del subensamblaje rueda con rodamiento:


√ Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1

El subconjunto cabe a escala 1:2

√ Edite el bloque de títulos



- Añada una vista que muestre las dos piezas montadas:
 - Obtenga una vista del disco para poder indicar el corte
 - Obtenga una vista cortada que muestre las dos piezas



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

✓ Ejecute el comando *Globo*

@ Globo

 Seleccione sucesivamente cada una de las piezas y la posición de la marca

- ✓ Ejecute el comando
 Lista de materiales
- Seleccione cualquiera de las vistas, para determinar la pieza vinculada a la lista
- Coloque provisionalmente la tabla en una posición arbitraria del dibujo
- Edite tanto el contenido como la posición de la tabla:
 - ✓ Cambie el orden descendente por orden ascendente
 - √ Cambie los rótulos del encabezamiento
 - √ Cambie el orden de las columnas



4	Ť.	1			
N	Ţ	А	В	O	О
777	-	N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	2	1	Rveda		1
	1		ISO 15 RBB - 2025 - 14,de,nc,14_68		1



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del subensamblaje brazo de anclaje:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1


El subconjunto cabe a escala 1:2

Edite el bloque de títulos



 Añada una vista que muestre los tres tipos de piezas a ensamblar

Es suficiente con una de las dos vistas, pero se pueden dejar las dos, porque la geometría es compleja y puede no verse con claridad en una vista



Tarea

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

✓ Ejecute el comando Globo




- Seleccione sucesivamente cada una de las piezas y la posición de la marca
- √ Ejecute el comando *Lista de materiales*
- Seleccione cualquiera de las vistas, para determinar la pieza vinculada a la lista
- Coloque provisionalmente la tabla en una posición arbitraria del dibujo



***	4	А	В	С	D
	1	N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	descripción	CANTIDAD
	2	1	Base		1
	3	2	Soporte en L		2
	4	3	ISO 4762 M3×8 - 8S		4

 Edite tanto el contenido como la posición de la tabla



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el dibujo del ensamblaje polea:

 Seleccione el formato A4 vertical del ejercicio 3.1.1


El conjunto cabe a escala 1:2


- Edite el bloque de títulos
- Añada vistas que muestren los subconjuntos y piezas a ensamblar

No es necesario hacer cortes, porque los componentes a marcar se ven sin cortes, pero el rayado de los cortes ayuda a distinguir las piezas

Además, es conveniente hacer un detalle para mostrar las arandelas:

- √ Haga una vista cortada
- √ Recorte la vista cortada
- √ Cambie la escala de la vista cortada





Tarea


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- ✓ Ejecute el comando Lista de materiales
- Seleccione cualquiera de las vistas, para determinar la pieza vinculada a la lista
- determinar la pieza vinculada a la lista

 Seleccione la opción Solo nivel superior para que



Lista de materiales ③

Lista de materiales ③

Plantilla de tabla

Posición de tabla

Tipo de LDM

Sólo nivel superior
Sólo piezas
Indentado


En principio, es indistinto el orden seguido para marcar y añadir la lista de materiales...

los subconjuntos se marquen con una única marca

...pero si la lista es de nivel superior, conviene empezar por ella, para que las marcas sean de nivel superior desde el principio

 Coloque provisionalmente la tabla en una posición arbitraria del dibujo

 Edite tanto el contenido como la posición de la tabla



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones


✓ Ejecute el comando Globo

 ✓ Seleccione sucesivamente cada una de las piezas y la posición de la marca

Coloque las marcas ordenadas, para que sea fácil encontrar cada marca

Por defecto, los componentes se ordena por secuencia de montaje...

...pero se puede cambiar la numeración, tanto en las marcas como en la lista



Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones




Puede renumerar las hojas de dibujo, para obtener un conjunto de dibujos que se puedan agrupar en un documento planos:

Defina un criterio de numeración de los dibujos El criterio más sencillo es
numerar
consecutivamente los
ensamblajes,
subensamblajes y piezas

Dibujo 1 Polea.SLDDRW
Dibujo 2 Brazo de anclaje.SLDDRW
Dibujo 3 Rueda con rodamiento.SLDDRW
Dibujo 4 Base.SLDDRW
Dibujo 5 Soporte en L.SLDDRW
Dibujo 6 Rueda.SLDDRW
Dibujo 7 Bulón.SLDDRW

 Edite los bloques de títulos de los dibujos para cambiar su numeración

 Edite las observaciones de las listas de piezas, para adaptarlas a la numeración





Más detalles sobre Organización de dibujos en 3.6

© 2021 P. Company C. González Ejercicio 3.4.4 / 53


Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones





Conclusiones

Tarea Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- 1 Los modelos se obtienen buscando procedimientos simples y directos para modelar las características de cada pieza
- 2 Se deben asignar nombres a los modelos que sean representativos de la función de las piezas
- 3 Se debe analizar el ensamblaje en busca de sub-ensamblajes y secuencias de ensamblaje

Puede ser necesario analizar el dibujo de conjunto para deducir agrupamientos y secuencias de montaje

- 4 Se deben definir las relaciones de emparejamiento analizando la función y el montaje del ensamblaje
- 5 Compruebe que los ensamblajes están bien etiquetados, para facilitar su reuso
- 6 Compruebe que las piezas están bien emparejadas, simulando los movimientos del mecanismo

© 2021 P. Company C. González Ejercicio 3.4.4 / 55

Conclusiones

Tarea

Estrategia Ejecución

Conclusiones

Los dibujos de las piezas se obtienen por extracción de vistas y cotas de sus modelos

Puede ser conveniente estudiar la orientación de los modelos mientras se modela, pensando en favorecer la obtención de las vistas de sus dibujos

- Se deben obtener un dibujo de ensamblaje para cada subensamblaje
- 2 Las listas de piezas de los ensamblajes deben mostrar solo la información que corresponda a cada dibujo

La opción de "Solo nivel superior" de SolidWorks ayuda a no mostrar detalles de los subensamblajes en los dibujos de ensamblajes principales

© 2021 P. Company C. González Ejercicio 3.4.4 / 56